




Technisch verslag

*mijn
auto
coach*


Inhoud

1. Algemeen
2. Autogegevens
3. Aanwezig tijdens inspectie
4. Voertuigdocumentatie
5. Interieur cabine
6. Interieur camper
7. Exterieur camper
8. Proefrit
9. Onder de motorkap
10. Banden
11. Gewichtmeting
12. Controle op hefbrug
13. Uitlezen
14. Garantiemogelijkheden
15. Advies aanschaf
16. Fotorapportage
17. Toelichting op keuring

Algemeen

Datum afspraak	24-01-2020	Coach	Marko Ferwerda
Merk en Type	Adria - Sport 660 SP		marko@mijnautocoach.nl
Camper o.b.v. merk	Fiat Ducato		0643841892
Kenteken	65-MAC-2	Autobedrijf	Mijn Autocoach B.V.
Afgelezen kilometerstand	147.666		Steenkamp 3
Chassisnummer	Zfa25000001613533		Klaas

* Vragen over dit rapport? Bel de Autocoach op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.



Chassisnr.



KM stand



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6

Campergegevens

Merk	ADRIA MOBIL	Brandstof	Diesel
Handelsnaam	SPORT A 660DP	Cilinderinhoud	2287 cc
Bouwjaar	2009	Aantal cilinders	4
Carrosserie	ampeerwagen	CO2 uitstoot	
Kleur	WIT	Gemiddeld verbruik	
Gewicht	2868 kg	Vermogen	96 kW
Catalogusprijs		Zuinigheidslabel	4
Vervaldatum APK	06-11-2020		

*Autogegevens o.b.v. data die bekend is bij de RDW

Aanwezig tijdens inspectie

Schoonwatertank (deels) gevuld	Ja
Indien aanwezigspoelwater toilet gevuld	Ja
Gasfles	Ja
220v aangesloten	Ja

Voertuigdocumentatie

Origineel Nederlands	Ja
Tellerstand logisch volgens RDW?	Ja
Onderhoudsboekjes	Aanwezig (niet gevuld)
Camperdocumentatie	Aanwezig (compleet)
Alarmklasse	2
Alarmcertificering	02-08-2015
Laatste beurt	124969 km 15-2-2018
Volgende beurt	150000 km 24-1-2020
Nu onderhoud nodig?	Ja
Type distributie	Riem
Volgende vervanging distributie	220000 km 11-10-2020
Nu distributie nodig?	Nee
Alarm aanwezig?	Nee

Opmerking

Er is geen historie aanwezig mbt het onderhoud. Verkoper geeft aan dat dit in eigen beheer is uitgevoerd. Derhalve is het advies een grote onderhoudsbeurt te laten uitvoeren waarbij ook de Remvloeistof ververs wordt.

Sleutels en afstandsbedieningen

Aantal sleutels	1
Werking handzenders	N.v.t.
Startonderbreking	Werkt
Aantal afstandsbedieningen	1
Afstandsbediening	Werkt

Opmerking

Tijdens de keuring maar 1 sleutel aanwezig. Verkoper geeft aan dat er ook een tweede set sleutels aanwezig is. Deze waren op het moment van keuren niet aanwezig.

Interieur cabine

Staat

Dashboardverlichting	Goed	Mattenset	Goed
Staat van stuurwiel	Goed	Staat van bediening	Goed
Bekleding voor	Goed	Staat gordels	Goed
Deurpanelen voor	Goed		

Opmerking

Handremhevel recht zetten. Het interieur is in nette staat tot verhouding van bouwjaar en kilometerstand.

Werking


Binnenverlichting	Werkt	Stadslicht	Werkt
Dashboard verlichting	Werkt	Dimlicht	Werkt
Schakelaars	Werkt	Grootlicht	Werkt
Ruitenwissers	Werkt	Knipperlichten	Werkt
Ruitensproeiers	Werkt	Gevarenlichten	Werkt
Staat ruitenswisserbladen	Voldoende	Remlichten	Werkt
Claxon	Werkt	Achteruitrijlicht	Werkt
Radio	Werkt	Kentekenverlichting	Werkt
Stoelverwarming	Niet van toepassing	Mistverlichting	Werkt
Achteruitrijcamera	Werkt	Controurverlichting	Werkt
		Parkeersensoren voor	Niet van toepassing
		Parkeersensoren achter	Niet van toepassing

Opmerking

Verlichting links boven achterband doet het niet.



Voorstoelen




Achterbank



Dashboard



Achterbak



Hemel

Interieur Camper

Algemeen

Verlichting	Werkt niet	Aantal zitplaatsen volgens kenteken	6
Werking dakluik(en)	Goed	Aanwezigheid gordels	
Werking ramen rondom	Goed	Werking gordels	Goed
Werking aanwezige kasten, deuren	Niet goed	Werking draaibare stoel	N.v.t.
Keukenkastjes boven keuken spoelbak loopt tegen kledingkast aan. Net bij alkoofbed is stuk, Grote lade onder gasstel loopt niet lekker. Beschadiging aan de tafel.		Werking verstelbare tafel(s)	Goed
Uitloopstuk van de keukenkraan los.		Bedbodems	Goed
		Trapcontrole naar alkoof	Goed
		Staat van vloer	Goed

Natte cel

Werking wasbak	Goed	Douchegordijn / tussenwand	Goed
Werking kraan	Goed	Spiegel	Goed
Werking douchekraan	Goed	Werking toilet	Goed

Keukenblok

Werking gasfornuis	Goed	Werking koelkast	Goed
Werking afzuiger	N.v.t.	Controle aanrechtblad	Goed
Werking kraan	Goed	Controle oven	N.v.t.
Werking afvoer	Goed	Controle magnetron	N.v.t.

Appendage

Werking bevestigingen	Goed	Leidingen	Goed
Werking boiler	Goed	Staat gasslangen	Goed
Werking aftap boiler	Goed	Productiedatum gasslangen	2017 - 08
Werking aftap schoonwater	Goed	Drukregelaars	Goed
Werking aftap vuilwater	Goed	Ventilatie	Goed
Werking aftap casettetoilet	Goed		

Elektrische installatie

Werking groepenkast	Goed	Werking omvormer	N.v.t.
Werking bedieningspaneel	Goed	Werking airconditioning	N.v.t.
Testen huishoudaccu's	Goed		

Verwarming en koeling

Werking kachel	Goed	Afvoer gassen	Goed
Werking ontsteking	Goed	Controle koolmonoxidemelder	Goed
Werking temperatuurregeling	Goed	Controle rookmelder	N.v.t.
Werking uitstroomopeningen	Goed	Werking aanwezig koeling	N.v.t.
Aan -en afvoer lucht	Goed		

Vochtmeting

Verhoogde waardes?	Nee
--------------------	-----



Vrije foto 1



Vrije foto 2




Vrije foto 3



Vrije foto 4

Exterieur camper (deel 1/2)



6. Dak	n.v.t.
8. Voordeur rechts	Goed
9. Voorraam	Goed
10. Voordeur links	Goed
11. Voorschermb rechts	Goed
12. Motorkap	Goed
13. Voorschermb links	Goed
14. Voorbump	Goed
15. Wiel linksvoor	Goed
16. Wiel linksachter	Goed
17. Wiel rechtsvoor	Goed
18. Wiel rechtsachter	Goed
Lakdiktecontrole	Geen afwijkingen gemeten

* Lakdiktecontrole kan enkel worden uitgevoerd op metalen delen.

Opmerking

Links en rechts achter hoekstukken kapot. Scheurtje in rand onder garage deur rechts. Handgreep camperdeur stuk. Slot hiervan werkt ook niet. Slot L.a. garagedeur stuk. Onderste deel daktrap mist. Dakrand repareren, anders kans op lekkage binnen. Dak rek repareren, door schade dak en dak rek erg beschadigd.



Voorkant auto



Links schuin voren



Linker voorvelg





Linker zijkant



Linker achtervelg



Links schuin achter



Achterkant auto



Rechts schuin achter




Rechter achtervelg



Rechter zijkant



Rechter voorvelg



Dak buiten

Exterieur camper (deel 2/2)

Controle opbouw

Werking aanwezige deuren en luiken	Goed	Staat linkerzijde	Goed
Staat van rubbers	Goed	Staat achterzijde	Goed
Werking aanwezig sloten	Goed	Staat rechterzijde	Niet goed
Controle ventilatieroosters	Goed	Staat voorzijde	Goed
Controle kitnaden	Goed		

Controle dak

Controle kitnaden	Goed	Controle afvoer rookgassen	Goed
Controle bevestiging accessoires	Goed	Staat dak	Goed

Controle aangebrachte accessoires

Controle instaptreden	Goed	Controle luifel	Goed
Controle fietsendrager	Goed	Werking aangebrachte verlichting	Goed

Proefrit

Auto droog bij aankomst?	Ja
Auto schoon bij aankomst?	Ja
Motor koud bij aankomst?	Ja
Aanslaan motor	Goed
Testrit gemaakt	Ja
Reden geen testrit	
Weersomstandigheden	Droog wegdek
Max. behaalde snelheid	100 km/h
Werking koppeling	Naar behoren
Werking transmissie	Naar behoren
Werking aanwezige meters	Naar behoren
Werking airco / kachel	Naar behoren
Werking cruise controle / hulpsystemen	Naar behoren
Werking remmen	Naar behoren
Werking parkeerrem	Naar behoren
Rechtuit stabiliteit	Trekt niet naar links of rechts

Opmerkingen

Camper rijdt, schakelt en remt goed. Het viel wel op dat het stuurwiel niet geheel recht staat, dit zou dmv uitlijnen verholpen kunnen worden

Onder de motorkap

Controleerbare vloeistofniveaus	Goed
Remvloeistoftest	Goed
Motor schoongespoten	Nee
Zichtbare lekkage	Nee
Bevestiging zichtbare slangen en leidingen	Goed
Controle startaccu	Goed

Opmerkingen:

Accu's zowel huishoud als startaccu hebben voldoende vermogen. Remvloeistof test valt binnen de tolerantie. Er is wel enig vochtgehalte aanwezig. Advies is deze te laten verversen bij de volgende onderhoudsbeurt

Banden

Soort banden		Zomerbanden	Merk en type	Continental
Positie	Profiel (mm)	Dot code	Bandenmaat	
Links voor	5	0417	Breedte	225
Links achter	4	0417	Hoogte	75
Rechts voor	4	0417	Diameter	16 inch
Rechts achter	5	0417	Loadindex	116
Reservewiel			Draagvermogen	1250 kg
		Reparatieset	Speedindex	Q
			Max snelheid	170 km/h
Slijtage banden		Naar behoren	Banden toe aan vervanging	Nee
Wielsloten aanwezig		Nee		
Stalen ventielen		Ja		
Zijn de banden geschikt om gewicht van camper te dragen		Ja		

Betekenis Dot code: eerste 2 cijfers staat voor productieweek, laatste 2 cijfers staat voor bouwjaar. bijvoorbeeld 3401 = 34e week 2001.

* nieuw band is minimaal 8mm

* APK afkeur is 1.6mm

* Advies zomerband vervangen is 2.5mm

* Advies winterband vervangen is 4mm

* meer info over banden en laadvermogens, zie > <https://www.nkc.nl/advies/techniek/de-band/>

Opmerking



Resultaat accutest



Resultaat remvloeistoftest



Motorruimte

Controle op hefbrug

Staat camperbodemplaat	Voldoende
Staat leidingen en slangen	Voldoende
Staat eventueel extra aangebrachte vering	Voldoende
Staat overige bevestigde onderdelen	Voldoende
Bevestiging overige onderdelen	Goed
Bevestiging leidingen en slangen	Goed
Vering schokbrekers	Naar behoren
Stuurdelen	Naar behoren
Wielagers	Naar behoren
Remslangen / leidingen	Naar behoren
Remblokken voor	Voldoende
Remschijven voor	Voldoende
Remschijven achter	Matig
Remblokken achter	Voldoende
Wielophanging (speling/rubbers/kogels)	Naar behoren
Uitlaatsysteem (staat/bevestiging)	Naar behoren
Beplating onder carrosserie	Naar behoren
visuele lekkage onderzijde (motor/bak/aandrijflijn)	Geen lekkage
Visuele roestvorming	Niet aanwezig

Opmerkingen

Remblokken achter aan vervanging toe. R.a steun stuk.




Foto onderkant 1



Foto onderkant 2



Foto onderkant 3




Foto onderkant 4

Uitlezen


Door mij is de voertuigelektronica uitgelezen. Er zijn 1 of meerdere storingen aangetroffen. Zie foto's. Deze dienen nader gediagnosticeerd en aantoonbaar verholpen moeten worden.



Resultaat uitlezen 1



Resultaat uitlezen 2 (indien storing)



Resultaat uitlezen 3 (indien storing)

Advies aanschaf

Advies

Ja, indien

Onderhoudsbeurt volgens schema. Achterremblokken vervangen. Storingen uitlezen en verhelpen. Diverse genoemde reparaties uitvoeren.



Vrije foto 1



Vrije foto 2



Vrije foto 3



Vrije foto 5



Vrije foto 5

Tarieven

Vraagprijs:

Kosten rijklaar:

Inruilwaarde:

Garantiekosten:

Korting op vraagprijs:

Korting op onderdelen:

Totaal

0,00

Het technisch verslag van de auto betreft een momentopname. Deze inspectie is geen vervanging voor APK en/of onderhoud. Er kunnen geen verdere rechten aan worden ontleend. Op deze aankoopkeuring zijn de Mijn Autocoach voorwaarden van toepassing.

Toelichting op de keuring

Toelichting op de keuring

Bij controle van de Nationale Auto Pas wordt aangegeven of deze logisch is. Dit uitsluitend aan de hand van de gegevens welke bekend zijn bij de RDW. Bij gebruikte geïmporteerde voertuigen beschikken wij niet over relevante informatie inzake gepresenteerde kilometers. Aantal sleutels en handzenders wordt niet vergeleken met levering door de fabrikant.

Elektronica

Elektronica wordt beoordeeld op werking. Echter is op elektronische delen geen schatting te geven wanneer dit zou ophouden met werken, danwel verminderd gaat werken. Radio's worden enkel getest op werking. Mijn Autocoach aanvaardt geen aansprakelijk op de werking van elektronica elke niet in dit verslag zijn opgenomen. Denk hierbij aan onderdelen/opties zoals Bluetooth, cd wisselaar, tv schermen, koptelefoons, nachtvisie en andere veiligheidssystemen. Uitlezen van de auto betreft enkel een waarneming. Indien een storing op het moment van keuren niet aanwezig is, kan

deze door Mijn Autocoach ook niet geconstateerd worden. Storingen dienen te allen tijde verder gediagnosticeerd te

Motor

Tijdens de proefrit wordt de motor beoordeeld op prestatie en aanwijzingen welke op overmatige slijtage kunnen duiden zoals abnormale geluiden. Een schoongespoten motor(ruimte) is niet te beoordelen op lekkage welke op (korte) termijn kan plaatsvinden. Dit is terug te vinden in dit rapport. Afhankelijk van de mogelijkheden en type voertuig, wordt de voertuigelektronica uitgelezen. Het koelsysteem wordt visueel gecontroleerd op lekkage(s). Koelsysteemdelen welke zich in het interieur bevinden zoals kachelradiateur e.d. worden voor zover zichtbaar gecontroleerd. Olieverbruik is niet te controleren tijdens de keuring, daar er een rit over een lange afstand voor nodig is.

Remmen

Remmen worden zowel visueel als tijdens de proefrit beoordeeld. Dit betreffen enkel zichtbare delen van het remsysteem, alsmede de conditie van remleidingen en remslangen. In geval van trommelremmen wordt uitsluitend via het eventueel aanwezige inspectiegat geïnspecteerd. Wanneer het voertuig beschikt over trommelremmen, wordt dit weergegeven in het rapport. De keurmeester beoordeelt de staat van remschijven en remblokken visueel en duidt deze in het rapport aan met criteria zoals: "goed, voldoende, matig of slecht". Eventuele elektronische veiligheidsmarges van sommige fabrikanten kunnen afwijken van de criteria in dit rapport.

Exterieur

Lakdiktemetercontrole kan enkel plaatsvinden op metalen delen. Op kunststof delen is deze test niet uit te voeren en dus geen oordeel mogelijk over of deze zijn overgespoten. Indien er verhoogde waardes worden gemeten, wordt een mening gegeven over de kwaliteit van herstel en of het zichtbaar duidt op ernstigere geleden schade. Delen worden niet

gedemonteerd. Controle op krasjes en deukjes is niet mogelijk indien auto nat of vies is. Enkel visuele (overmatige) roestvorming is door Mijn Autocoach te constateren. Dit betreft dus geen onderzoek naar inwendige roestinwerking. Controle op water/vocht lekkage is enkel visueel te controleren. Mijn Autocoach aanvaardt geen aansprakelijkheid om lekkages welke na de keuring naar voren komen.

Proefrit

De proefrit betreft een rit van ca. 15 minuten in de directe omgeving van de keuringslocatie. De keurmeester is niet in staat het voertuig op alle snelheden te beoordelen. Zeker vindt er geen beoordeling plaats boven de wettelijk toegestane snelheden. Mijn Autocoach houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden welke plaatsvinden boven de duur van deze rit of overschrijding van de maximaal behaalde snelheid welke terug te vinden is in dit rapport. Dit geldt ook voor problemen welke zich voordoen met een koude- of warme motor. Of de motor warm of koud was bij aankomst, staat eveneens in dit rapport.

Opties en accessoires

Mijn Autocoach controleert de functies en accessoires van de auto op correcte werking op uitzondering van multimedia. Indien eventuele opties of specificaties welke in de advertentie worden vermeldt, afwijken van wat er daadwerkelijk op de auto zit, kan Mijn Autocoach zich hier niet voor verantwoordelijk houden.